

2020年11月30日

バス整備管理責任者 様

エバスペヒャーミクニクライメット  
コントロールシステムズ株式会社  
社長 角 幸一

## バス火災防止のための弊社ヒータの点検・整備のお願い

拝啓 向寒の候、貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

日頃は弊社製品をご使用、ご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます。

さて、暖房シーズンを迎えましたが、バスヒータのシーズンイン点検はお済みでしょうか。

弊社では例年、バス会社様に弊社バスヒータの点検・整備実施を推奨して参りましたが、本年も引き続きご案内させていただきます。

弊社では車両火災に至るには複数の要因が重なって発生すると考えており、ヒータそのものが故障しても安全装置が働くことで、即座に火災の発生に至ることはありませんが、車両配線のショートや、燃料ホースの劣化により燃料漏れを起こす等の故障とヒータの故障が複合的に重なることで、火災発生につながるものと考えております。

ヒータ並びに補器類を定期的に点検・整備し、管理して頂ければ、火災の予防に繋がるだけでなく、路上故障を防ぎ、安全に車両運行ができるものと存じ上げます。

ヒータについてのメンテナンス並びに機種別整備基準を弊社ホームページへ掲載させて頂いておりますので、本資料に基づき、定期的に点検・整備を実施頂けますよう、ご検討をお願い申し上げます。

また、点検・整備につきまして貴社でのご実施が難しい場合は、弊社代理店までご相談頂ければと存じ上げます。

敬具

記

弊社ホームページ掲載資料

1. メンテナンスについて並びに機種別整備基準

【URL】 <https://www.eberspaecher-mikuni.co.jp/お客様サポート/お知らせ>

2. 弊社代理店リスト

【URL】 <https://www.eberspaecher-mikuni.co.jp/会社案内/サービス拠点>

以上